

## 十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于**本国产品**。具体情况如下：

1. （人脸抓拍摄像机 DH-IPC-HFW54XYZF2Y-BC） 1, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司 2, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号市滨江区滨安路 1187 号。 （人脸抓拍摄像机 DH-IPC-HFW54XYZF2Y-BC） 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$ （规定比例） 3. （人脸抓拍摄像机 DH-IPC-HFW54XYZF2Y-BC） 的（关键组件） 4 在中国境内生产。 （人脸抓拍摄像机 DH-IPC-HFW54XYZF2Y-BC） 的（关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （800 万三目立体行为分析 DH-IPC-HFW7843X-B-E3） 1, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司 2, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号市滨江区滨安路 1187 号。 （800 万三目立体行为分析 DH-IPC-HFW7843X-B-E3） 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$ （规定比例） 3. （800 万三目立体行为分析 DH-IPC-HFW7843X-B-E3） 的（关键组件） 4 在中国境内生产。 （800 万三目立体行为分析 DH-IPC-HFW7843X-B-E3） 的（关键工序） 5 在中国境内完成。

3. （全彩警戒枪型网络摄像机 DH-IPC-HFW54X9M3-PV-AS） 1, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司 2, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 （全彩警戒枪型网络摄像机 DH-IPC-HFW54X9M3-PV-AS） 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$ （规定比例） 3. （全彩警戒枪型网络摄像机 DH-IPC-HFW54X9M3-PV-AS） 的（关键组件） 4 在中国境内生产。 （全彩警戒枪型网络摄像机 DH-IPC-HFW54X9M3-PV-AS） 的（关键工序） 5 在中国境内完成。

4. （55 英寸室内壁挂智能云显示终端 DH-LDH55-SAI400K） 1, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司 2, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。 （55 英寸室内壁挂智能云显示终端 DH-LDH55-SAI400K） 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$ （规定比例） 3. （55 英寸室内壁挂智能云显示终端 DH-LDH55-SAI400K） 的（关键组件） 4 在中国境内生产。 （55 英寸室内壁挂智能云显示终端 DH-LDH55-SAI400K） 的（关键工序） 5 在中国境内完成。

5. （8 口 POE 交换机 DS-3E1510P-S） 1, 生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2, 厂址为江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。 （8 口 POE 交换机 DS-3E1510P-S） 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$ （规定比例） 3. （8 口 POE 交换机 DS-3E1510P-S） 的（关键组件） 4 在中国境内生产。 （8 口 POE 交换机 DS-3E1510P-S） 的（关键工序） 5 在中国境内完成。

6. (16口POE交换机 DS-3E1518P-S) 1, 生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2, 厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。(16口POE交换机 DS-3E1518P-S) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(16口POE交换机 DS-3E1518P-S) 的(关键组件) 4在中国境内生产。(16口POE交换机 DS-3E1518P-S) 的(关键工序) 5在中国境内完成。

7. (千兆光模块 HK-SFP-1.25G-10-1310-DF) 1, 生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司 2, 厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号。(千兆光模块 HK-SFP-1.25G-10-1310-DF) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(千兆光模块 HK-SFP-1.25G-10-1310-DF) 的(关键组件) 4在中国境内生产。(千兆光模块 HK-SFP-1.25G-10-1310-DF) 的(关键工序) 5在中国境内完成。

8. (壁挂机柜 YDCW12-645-BAA) 1, 生产厂为上海奥达信息科技有限公司 2, 厂址为上海市宝山区高逸路 112-118 号 4 幢 1367 室。(壁挂机柜 YDCW12-645-BAA) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(壁挂机柜 YDCW12-645-BAA) 的(关键组件) 4在中国境内生产。(壁挂机柜 YDCW12-645-BAA) 的(关键工序) 5在中国境内完成。

9. 弱电箱 1, 生产厂为郑州雅克电子科技有限公司 2, 厂址为荥阳市豫龙镇飞龙北路西雅图工业园区 z2 号。弱电箱的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。弱电箱的(关键组件) 4在中国境内生产。弱电箱的(关键工序) 5在中国境内完成。

10. 监控立杆 1, 生产厂为郑州雅克电子科技有限公司 2, 厂址为荥阳市豫龙镇飞龙北路西雅图工业园区 z2 号。监控立杆的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。监控立杆的(关键组件) 4在中国境内生产。监控立杆的(关键工序) 5在中国境内完成。

11. (热成像双目球型摄像机 DH-TPC-SD5241) 1, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司 2, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。(热成像双目球型摄像机 DH-TPC-SD5241) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(热成像双目球型摄像机 DH-TPC-SD5241) 的(关键组件) 4在中国境内生产。(热成像双目球型摄像机 DH-TPC-SD5241) 的(关键工序) 5在中国境内完成。

12. (热成像双目半球摄像机 DH-TPC-DF1141) 1, 生产厂为浙江大华技术股份有限公司 2, 厂址为杭州市滨江区滨安路 1187 号。(热成像双目半球摄像机 DH-TPC-DF1141) 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例) 3。(热成像双目半球摄像机 DH-TPC-DF1141) 的(关键组件) 4在中国境内生产。(热成像双目半球摄像机 DH-TPC-DF1141) 的(关键工序) 5在中国境内完成。

13. (光纤收发器 YDFCS-20-0-1000) 1, 生产厂为上海奥达信息科技有限公司 2, 厂址为上海市宝山区高逸路 112-118 号 4 幢 1367 室。(光纤收发器 YDFCS-20-0-1000) 的中国境内生

产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（光纤收发器 YDFCS-20-0-1000）的（关键组件）4在中国境内生产。（光纤收发器 YDFCS-20-0-1000）的（关键工序）5在中国境内完成。

14.（400万融智能双光变焦枪型网络摄像机（复眼补光）DH-IPC-HFW84XYF-ZRL）1，生产厂为浙江大华技术股份有限公司2，厂址为杭州市滨江区滨安路1187号。（400万融智能双光变焦枪型网络摄像机（复眼补光）DH-IPC-HFW84XYF-ZRL）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（400万融智能双光变焦枪型网络摄像机（复眼补光）DH-IPC-HFW84XYF-ZRL）的（关键组件）4在中国境内生产。（400万融智能双光变焦枪型网络摄像机（复眼补光）DH-IPC-HFW84XYF-ZRL）的（关键工序）5在中国境内完成。

15.（双目人脸抓拍智能球机 DH-SDT-7C1425-4F-QB-AD3E-0600-LD）1，生产厂为浙江大华技术股份有限公司2，厂址为杭州市滨江区滨安路1187号。（双目人脸抓拍智能球机 DH-SDT-7C1425-4F-QB-AD3E-0600-LD）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（双目人脸抓拍智能球机 DH-SDT-7C1425-4F-QB-AD3E-0600-LD）的（关键组件）4在中国境内生产。（双目人脸抓拍智能球机 DH-SDT-7C1425-4F-QB-AD3E-0600-LD）的（关键工序）5在中国境内完成。

16.（服务器 DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U64）1，生产厂为浙江大华技术股份有限公司2，厂址为杭州市滨江区滨安路1187号。（服务器 DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U64）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（服务器 DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U64）的（关键组件）4在中国境内生产。（服务器 DH-ICC-U8000S3H-HW-ARM-U64）的（关键工序）5在中国境内完成。

17.（核心交换机 DS-3E6603）1，生产厂为杭州海康威视数字技术股份有限公司2，厂址为浙江省杭州市滨江区阡陌路555号。（核心交换机 DS-3E6603）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（核心交换机 DS-3E6603）的（关键组件）4在中国境内生产。（核心交换机 DS-3E6603）的（关键工序）5在中国境内完成。

18.（人脸自助采集终端 DH-ASHZ230A-W）1，生产厂为浙江大华技术股份有限公司2，厂址为杭州市滨江区滨安路1187号。（人脸自助采集终端 DH-ASHZ230A-W）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（人脸自助采集终端 DH-ASHZ230A-W）的（关键组件）4在中国境内生产。（人脸自助采集终端 DH-ASHZ230A-W）的（关键工序）5在中国境内完成。

19.（智能视频监控一体机 DH-IVSS712）1，生产厂为浙江大华技术股份有限公司2，厂址为杭州市滨江区滨安路1187号。（智能视频监控一体机 DH-IVSS712）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（智能视频监控一体机 DH-IVSS712）的（关键组件）4在中国境内生产。（智能视频监控一体机 DH-IVSS712）的（关键工序）5在中国境内完成。

20. (网络机柜 YDCB42-610-DFA) 1, 生产厂为上海奥达信息科技有限公司 2, 厂址为上海市宝山区高逸路 112-118 号 4 幢 1367 室。(网络机柜 YDCB42-610-DFA) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (规定比例) 3。(网络机柜 YDCB42-610-DFA) 的(关键组件) 4 在中国境内生产。(网络机柜 YDCB42-610-DFA) 的(关键工序) 5 在中国境内完成。

21. (ODF 光纤架 YDFODF02-48-A) 1, 生产厂为上海奥达信息科技有限公司 2, 厂址为上海市宝山区高逸路 112-118 号 4 幢 1367 室。(ODF 光纤架 YDFODF02-48-A) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (规定比例) 3。(ODF 光纤架 YDFODF02-48-A) 的(关键组件) 4 在中国境内生产。(ODF 光纤架 YDFODF02-48-A) 的(关键工序) 5 在中国境内完成。

22. (光缆 YDGL02-12) 1, 生产厂为上海奥达信息科技有限公司 2, 厂址为上海市宝山区高逸路 112-118 号 4 幢 1367 室。(光缆 YDGL02-12) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (规定比例) 3。(光缆 YDGL02-12) 的(关键组件) 4 在中国境内生产。(光缆 YDGL02-12) 的(关键工序) 5 在中国境内完成。

23. (超五类网线 Cat.5e 4PR25AWG PVC) 1, 生产厂为南京普天天纪楼宇智能有限公司 2, 厂址为南京市江宁经济技术开发区凤栖街 18 号。(超五类网线 Cat.5e 4PR25AWG PVC) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (规定比例) 3。(超五类网线 Cat.5e 4PR25AWG PVC) 的(关键组件) 4 在中国境内生产。(超五类网线 Cat.5e 4PR25AWG PVC) 的(关键工序) 5 在中国境内完成。

24. (电源线 RVV2\*1.0) 1, 生产厂为上海奥达信息科技有限公司 2, 厂址为上海市宝山区高逸路 112-118 号 4 幢 1367 室。(电源线 RVV2\*1.0) 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (规定比例) 3。(电源线 RVV2\*1.0) 的(关键组件) 4 在中国境内生产。(电源线 RVV2\*1.0) 的(关键工序) 5 在中国境内完成。

25. PVC 管 1, 生产厂为河北康塑塑胶制品有限公司 2, 厂址为河北省石家庄市灵寿县经济开发区南区南环东路 13 号。PVC 管 的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  (规定比例) 3。PVC 管 的(关键组件) 4 在中国境内生产。PVC 管 的(关键工序) 5 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相关法律责任。

公司(单位)名称(盖单位公章):中国联合网络通信有限公司焦作市分公司

日期:2026年4月28日