

漯河市源汇区空冢郭镇初级中学重建 校园围墙项目

竣工验收报告

建设单位：漯河市源汇区空冢郭镇初级中学

工程名称：漯河市源汇区空冢郭镇初级中学重建校园围墙项目

工程地点：漯河市源汇区空冢郭镇初级中学

工程范围：校园围墙重建

2025年 8月 16日

一、工程概况

工程名称	漯河市源汇区空冢郭镇初级中学重建校园围墙项目	工程地点	漯河市源汇区空冢郭镇初级中学
工程规模	629300.00 元	结构类型	校园围墙重建
规划许可证号	/	施工许可证号	/
开工日期	2025 年 7 月 24 日	竣工日期	2025 年 8 月 12 日
监督单位	/	工期	20 日历天
建设单位	漯河市源汇区空冢郭镇初级中学		
勘察单位	/	资 质 证 号	
设计单位	中奥建工程管理有限公司		E211007528
施工图审查单位	/		
施工单位	河南专一建筑工程有限公司		D341324497
监理单位	河南省易阳中资工程管理有限公司		E341038736
检测机构	漯河市建鼎工程质量检测咨询有限公司		241601060049

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设单位宣读验收方案；
- 3、建设单位核查参加竣工验收人员资格及项目负责人到位情况；
- 4、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 5、分组进行工程外观质量检查、实测实量检查和工程质量保证资料检查，并委托第三方检测机构对工程实体进行质量抽测；
- 6、各专业验收组发表验收意见；
- 7、验收组组长形成工程验收意见，宣布验收结论，四大责任主体代表在竣工验收资料上签字。

三、工程质量评定

分部工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
地基与基础工程	齐全，合格	合格	合格	合格
主体结构工程	齐全，合格	合格	合格	合格
建筑装饰装修工程	齐全，合格	合格	合格	合格

四、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

合格

竣工验收组长 (签名) 王欣丽

验收日期: 2025 年 8 月 16 日

建设单位: (公章)
法人代表:
项目负责人: 王欣丽

监理单位: (公章)
法人代表:

总 监 (签字、执业印章) 宋文清

设计单位: (公章)
法人代表:
项目负责人: 陶

施工单位: (公章)
法人代表:
项目经理 (签字): 孙国庆