

编号:

河南省洛阳水文水资源测报分中心 2023 年河南省水文基础设施水毁恢复重建项目四标段

合同工程完工验收鉴定书

合同名称：河南省洛阳水文水资源测报分中心 2023 年河南省水文基础设施水毁恢复重建项目四标段

河南省洛阳水文水资源测报分中心 2023 年河南省水文基础设施水毁恢复重建项目合同工程完工验收组

2024 年 7 月 11 日

一、开完工日期

开工日期：2024年6月7日

完工日期：2024年6月18日

二、主要工程量

水情数据服务支持平台2台，水情数据处理终端1台，不间断电源1套，
缆道操作台维修1套。

三、工程内容及施工经过：

（一）主要工程内容：水情数据服务支持平台2台，水情数据处理终端
1台，不间断电源1套，缆道操作台维修1套。

（二）施工经过：2024年6月4日签订施工合同，6月7日收到监理单位
下发的合同工程开工批复，设备采购严格按照投标的设备品牌型号，设备
出厂后，经我方进行设备的测试，合格之后，供货给业主方。设备到场后，
由建设单位、监理单位、供货单位共同开箱验货，现场验收合格后，履行
签字手续。维修缆道测流信号1套，经测试满足测验要求。

设备到货后，送至建设单位指定地点进行安装调试，系统性能稳定可
靠，保质保量完成了工程建设任务。

四、质量事故及缺陷处理：

无。

五、主要工程质量指标：

本工程质量全部达到合格等级。

六、质量评定：

购置的设备，施工单位提供了产品出厂合格证、产品说明书、装箱清单等，经项目法人、监理单位、施工单位联合验收，质量合格。维修的缆道测流信号，经测试满足测验要求。

设备安装完成后进行调试，调试后经与建设单位水情测验科对接，设备运行正常。

七、存在问题及处理意见

无。

八、保留意见：

无。

九、保留意见人签字：

无。

十、参验单位全称：

建设单位：河南省洛阳水文水资源测报分中心

设计单位：河南黄河水文勘测规划设计院有限公司

监理单位：宏翔建设工程管理有限公司

施工单位：河南省纽华电子科技有限公司

十一、验收结论：

该合同已按要求完成全部建设内容，档案资料基本齐全，未发生质量事故，经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定，该合同质量评定为合格等级，同意通过合同工程完工验收。

项目法人：河南省洛阳水文水资源测报分中心



设计单位：河南黄河水文勘测规划设计院有限公司



监理单位：宏翔建设工程管理有限公司



施工单位：河南省纽华电子科技有限公司











运行管理单位：河南省洛阳水文水资源测报分中心



河南省洛阳水文水资源测报分中心 2023 年河南省水文基础设施水毁恢复

重建项目四标段合同工程完工验收组成员签字表

验收组	姓名	单位	职称/职务	签字
组长	高晓冬	河南省洛阳水文水资源测报分中心	高工	
成员	水江涛	河南省洛阳水文水资源测报分中心	高工	
成员	王悦钰	河南省洛阳水文水资源测报分中心	工程师	
成员	申朋涛	河南省洛阳水文水资源测报分中心	工程师	
成员	蔡静	河南省洛阳水文水资源测报分中心	工程师	
成员	刘俊江	河南黄河水文勘测规划设计院有限公司	工程师	
成员	常延斌	宏翔建设工程管理有限公司	总监	
成员	龚茂宏	河南省纽华电子科技有限公司	项目经理	
成员	郭同	河南省纽华电子科技有限公司	技术负责人	